

# Säkerhetsinformation från Firesafe Kidde AB

11 januari 2019 | 12:03 | 23 KB

Från:

Martin Kokko <martin.kokko@firesafe.se>

---

Till:

kansli@svebra.org

---

Cc:

Anders Lindkvist <Anders.Lindkvist@firesafe.se>

---

Hej Svebra,

Vi vill informera kansliet samt era medlemmar att vi har mottagit information av UTC släckarfabriken i Polen om att dem har fått in 2 st pulversläckare där slangen vid service upptäcktes vara blockerad. Detta har visats sig vara ett fel vid tillverkning av slangen. UTC tror att problemet kan finnas på alla *trycksatta* pulversläckare 4 - 12 kg (tillverkarens modell: PD4, PD6, PDE6, PD9, PD12) producerade jan 2007-aug 2018. Under denna period har fabriken producerat över 6miljoner enheter. Kidde har hittills inte hittat släckare med detta problem.

Mot bakgrund av detta vill vi uppmana att alla vid utförande av årigt underhåll noggrant följer SS-3656 för att säkerställa att slangen inte är blockerad.

## Vilka Kidde modeller kan ha detta fel?

Tempus, NOHA, Länsförsäkringar, Redo, Anticimex .

Kontakta oss direkt vid upptäckt av släckare med slangar som är blockerade.

Med vänlig hälsning

**Firesafe Kidde AB**

**Martin Kokko**

Produktchef

Mobil 0708-83 99 14 / Växel 010-155 09 00

Besök / Västberga Allé 36C, 2 tr / Västberga

Post / Box 32050 / 126 30 Hägersten



[Firesafe / Kidde](#) ingår sedan december 2017 i [Firesafe group](#), klicka [här](#) för mer information!