

**Tillverkaren Gloria har meddelat att ett parti 12 kg pulversläckare tillverkade i augusti 2019 ska bytas ut mot nya. Orsaken är att ventilspindeln är dåligt smörjd och det finns en risk att ventilen inte kan aktiveras.**

## Bakgrund och felbeskrivning

Gloria har av en kund fått besked att en brandsläckare inte fungerade vid användning. Ventilspindeln kärvades och det fanns risk för att ventilspindeln böjdes eller gick av.

Gloria har därför beslutat att återkalla aktuella släckare. På den svenska marknaden rör det sig om 175 släckare som är tillverkade i augusti 2019. De har levererats till kund under hösten 2019.

## Identifiering

Släckarna identifieras enligt följande

Modell: ... PD 12 GA  
Artikelnr: 10-1012-22  
Batch: ..... 2019 R

Totalt rör det sig om 175 släckare i Sverige så mängden är begränsad.

## Åtgärd

Kontrollera batch-märkning på släckare vid årlig kontroll. Släckare med aktuell batch-märkning ska ersättas av ny.

Felaktig släckare returneras till Dafo. Ny släckare erhålls utan kostnad.

De felaktiga släckarna kommer att returneras till fabriken.

Vid eventuella frågor kontakta Er säljkontakt på Dafo Brand.



**Berört batchnummer har  
markering vid årtal 19 och R**